

# Remplacement d'un écran sur IC-756 Première génération



**Il faut obligatoirement déposer la face avant pour enlever les écrous des 2 potentiomètres.**




**Avant tout bien repérer le câblage.**





Dessouder les 2 flèches qui maintiennent le S-Mètre





**ATTENTION FRAGILE**


**On peut commencer.**



**On récupère le connecteur du vieux LCD**





**Avec un fer adapté, une loupe, on soude les fils côté connecteur et côté LCD**




Bien suivre les instructions de câblage.

LCD		ICOM CN1	FRAME	
1	----- -	5		
2	----- -	6	<b>DF(M)</b>	
3	----- -	7	<b>LOAD(CL1)</b>	
4	----- -	8	<b>CP(CL2)</b>	
5	----- -	9	<b>DISPOFF</b>	
6	----- -	1	<b>D0</b>	
7	----- -	2	<b>D1</b>	
8	----- -	3	<b>D2</b>	
9	----- -	4	<b>D3</b>	
10	----- -	12	<b>VDD</b>	5V
11	----- -	11	<b>VSS</b>	0V
12	----- -	NC		
13	----- -	14	<b>(Variable)</b>	Driving Voltage for LCD
14	----- -	10	<b>FG</b>	Frame Ground


**ATTENTION!!!!!! Il faut modifier l'alimentation. Enlever le Transfo et mettre une résistance de 68 Ohms.**



Les deux fils du backlight du display seront soudés comme suis



Connecteur à gauche



Il faut adapter les points de fixation du nouveau display



Et voilà le résultat...



Allez dans le menu Contrast (LCD) pour régler l'affichage.

Si vous souhaitez plus d'information envoyez moi un mail >> f5sdd13@gmail.com